Centură complexă (cu 5 puncte de prindere) P-50


Cod: P-50

Centura complexă P-50 este o centură cu 5 puncte de prindere: un punct de ancorare dorsal (realizat de un inel metalic prevăzut suplimentar cu o buclă din chingă) + două bucle de ancorare frontale (realizate din chingă) + două puncte de prindere laterale fixate pe centura de poziționare.
Centura este prevăzută cu un ham cu sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare (coapse) şi cele de la piept - umeri. Sistemul de închidere conține catarame clasice însă, la cerere, centura poate fi dotată cu catarame automate rapide.

Sunt disponibile două mărimi: M - XL (1,46 kg) şi XXL (1,56 kg).



Moduri de utilizare:





La cerere poate fi dotata cu catarame automate rapide

CE EN 358 EN 361

Centură complexă (cu 5 puncte de prindere) P-60

Cod: P-60

Centura complexă P-60 este o centură cu 5 puncte de prindere: un punct de ancorare dorsal (realizat de un inel metalic prevăzut suplimentar cu o buclă din chingă) + două bucle de ancorare frontale (realizate din chingă) + două puncte de prindere laterale fixate pe centura de poziționare. Centura este prevăzută cu un ham cu sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare (coapse) şi cele de la piept - umeri. Pentru sporirea confortului în timpul lucrului, centura este prevăzută pe bretele pentru coapsa piciorului cu suporți protectori. Sistemul de închidere conține catarame clasice însă, la cerere, centura poate fi dotată cu catarame automate rapide.

Sunt disponibile două mărimi: M - XL (1,54 kg) şi XXL (1,64 kg).



Moduri de utilizare:





La cerere poate fi dotata cu catarame automate rapide

CE EN 358 EN 361